

200000

500000

800000

1100000

1400000



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562



สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาพัฒนาและกำหนดรูปแบบโครงสร้างและกรอบอัตราจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ตัววัดของการประเมินผลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 โดยมี นางสาววิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ตรวจสอบเครื่องรื้อเรียงลึกลอบประกอบกิจการน้ำบาดาลร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

จากการตรวจสอบสถานที่ตามเครื่องรื้อเรียงพบว่า บริษัท ชูเปอร์อียาน เป็นโรงงานผลิตเส้นใยทอผ้า ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบบ่อน้ำบาดาลขนาด 100 มิลลิเมตร มีการสูบน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นความผิดตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป



อียาสัญลักษณ์

ขอบเขต สตบ.เขต

สตบ.เขต 1 (ลำปาง)

สตบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สตบ.เขต 3 (สระบุรี)

สตบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

ขอบเขตจังหวัด

สตบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สตบ.เขต 6 (ศรีสะเกษ)

สตบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สตบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สตบ.เขต 9 (ระยอง)

สตบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สตบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สตบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 2 เรื่อง

ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

200000

500000

800000

1100000

1400000