

ที่ ศธ ๐๔๑๘๖.๑๑๙/๙๕



โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๓๖๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบน้ำบาดาล
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายระบบน้ำประปาของโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
และตำแหน่งที่ตั้งในบริเวณโรงเรียน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้ประสบปัญหาท่อส่งน้ำบาดาลของโรงเรียนรั่วบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อซึ่งลึกลงไปใต้ดินประมาณ 50 เซนติเมตร ติดกับใต้ฐานหอคอยส่งน้ำ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากกาวยาแนวเชื่อมต่อท่อน้ำอาจเสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน จึงก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งระบบน้ำบาดาลดังกล่าวได้รับการติดตั้ง และอยู่ในการควบคุมดูแลจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ อุบลราชธานี

ในการนี้ โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) จึงใคร่ขออนุมัติครุภัณฑ์สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) เพื่อได้โปรดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพื่อแก้ปัญหาให้ระบบน้ำบาดาลดังกล่าวข้างต้นสามารถทำงานได้ตามปกติโดยด่วน ภาพถ่ายระบบน้ำบาดาลและตำแหน่งที่ตั้ง ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกัสน์ วันทาสุก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๙๐ ๓๗๓๓๒๓๕, ๐๘๐ ๓๓๔๕๙๙๘

"สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน"

ภาพระบบน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) และตำแหน่งที่ตั้ง

