



ที่ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๗๑/๓๕

โรงเรียนบ้านสวาย หมู่ที่ ๗
ตำบลโสน อำเภอู่ขันธุ์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบบ่อบาดาลและหอดักน้ำประปาโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงเรียนบ้านสวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลโสน อำเภอู่ขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ใช้น้ำประปา แบบถังหอดักเป็นโครงเหล็ก มีถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก ก่อสร้างโดยงบประมาณของกรมโยธาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สภาพปัจจุบัน บ่อน้ำบาดาลชำรุดใช้การไม่ได้ ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสรั่วมีน้ำหยดตลอดเวลา โครงสร้างหอดักน้ำประปาเหล็กรองรับถังน้ำขึ้นสนิม ผุพัง จุดเชื่อมต่อเหล็กขาดออกจากกันจำนวนมาก อาจเกิดอันตราย แก่นักเรียนครูและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านสวายมีความจำเป็นเร่งด่วนด้านความปลอดภัย จึงขอความอนุเคราะห์มายังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ อุบลราชธานี ได้ให้ความอนุเคราะห์ มาทำการตรวจสอบความปลอดภัย ระบบบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียน พร้อมให้การช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา นิตยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย

โรงเรียนบ้านสวาย

ผอ.๐๙๓-๓๓๙๒๙๒๔

“เรียนดี มีความสุข”



