

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

1 (ส่วนกลาง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2563

2 (ส่วนกลาง) สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ส่งชุดปฏิบัติการสายตรวจน้ำบาดาลที่ 1 ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล ของบริษัทบ้านแสนสุข นครปฐม จำกัด

3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อทบ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคูหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว

4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบฯ (704)

① (ส่วนกลาง)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อทบ. เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2563 โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ อทบ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



③ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ณ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อทบ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคูหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ในการลงพื้นที่ขอ พลาการศอก สกิตพพษ์ สุขวิมล ราชเลขาณุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลเอก อุนพพษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ



ข่าวเชิงบวก = 3


ข่าวเชิงลบ = 1

ประเภทข่าว	วันที่ 4 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 4 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	3	125
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	1

② สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ บริษัทบ้านแสนสุข นครปฐม จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปากโลง อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ชุดปฏิบัติการสายตรวจน้ำบาดาลที่ 1 ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล ของบริษัทบ้านแสนสุข นครปฐม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจห่อผักให้เข้ารายเดือน ต้องสงสัยว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการวิชาการน้ำบาดาลแบบ อนุรักษ์ เมื่อเข้าตรวจสอบพบปรากฏว่ามีการ ติดตั้งท่อร่วมท่อแยกสามทางก่อนเข้าเครื่องวัด ปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลตามที่สงสัย และมีการสูบน้ำบาดาลเกินกว่าปริมาณน้ำที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสูงสุด คือ 50 ลบ.ม./เดือน



④ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ณ ตำบลระวี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบฯ (704) พร้อมแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา เบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

