




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560





รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม


ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11

สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.



ลำดับ	จังหวัด	1. เป้าล้งบ่อน้ำบาดาล		2. ซ่อมระบบประปา		3. ซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล	
		แผนการปฏิบัติงาน (แห่ง)	ผลการปฏิบัติงาน (แห่ง)	แผนการปฏิบัติงาน (แห่ง)	ผลการปฏิบัติงาน (แห่ง)	แผนการปฏิบัติงาน (แห่ง)	ผลการปฏิบัติงาน (แห่ง)
1	กาฬสินธุ์	85					
2	มหาสารคาม	29					
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น		114					
3	นครพนม	13					
4	บึงกาฬ	1					
5	สกลนคร	48					
6	หนองคาย						
7	อุดรธานี	4					
สทบ.เขต 10 อุดรธานี		66					
8	ยโสธร	63					
9	ร้อยเอ็ด	299					
สทบ.เขต 11 อุบลราชธานี		362					
รวมทั้งสิ้น		542					

คำอธิบายสัญลักษณ์


- ตำแหน่งเป้าหมายน้ำบาดาลดำเนินการแล้ว..... แห่ง
- ซ่อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ - แห่ง
- ซ่อมระบบประปา - แห่ง
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2560



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม



สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 174 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 413 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 96 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 2 จำนวน 1,414 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 60 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 1,200 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด

(ข้อมูล ณ วันพุธ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปก.วันที่ 11 ตุลาคม 2560

สถานการณ์พิบัติภัยฉุกเฉิน อุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปก.) 1 จังหวัด 2 อำเภอ 2 เทศบาล 1 ตำบล	
จังหวัด	อำเภอ
อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจาก สทบ.เขต 1-12 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 11 ต.ค. 2560

ลำดับ	การให้ความช่วยเหลือ	วันที่ 11 ต.ค. 60	สะสม 1 ต.ค. 60 – 11 ต.ค. 60	หน่วย
2.1	การแจกจ่ายน้ำ รวม	42,210	78,340	ลิตร
	ก. จากระบบรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	12,500	20,500	ลิตร
	ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	22,710	42,440	ลิตร
	ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	7,000	15,400	ลิตร
2.2	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	-	1,098	บ่อ

3. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 94 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบน้ำ จำนวน 43 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 84 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 103 แห่ง