




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561



บ่อราชการ 103,627 บ่อ

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 3 ม.ค. 61

การให้ความช่วยเหลือ	3 ม.ค. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 3 ม.ค. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	53,020	2,557,721	ลิตร
ก. จาการถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	23,200	489,110	ลิตร
ข. จาการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	26,540	505,941	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	3,280	1,562,670	ลิตร


แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2560



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 74 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 155 บ่อ
- โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 3 บ่อ
- โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 2 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 50 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด



โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	3	1.25	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	-	0.00	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	2	0.57	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	50	3.48	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	74	40.44	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	155	34.44	10,687,200	36,600	
รวม	3,159	284	8.99	148,365,200	368,940	89,300

(ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561)



0 30 60 120 180 240 300
กิโลเมตร



รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 8 มกราคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 94 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 43 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 84 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 103 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



"บทบาทและการกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการจัดการแหล่งน้ำใต้ดิน"

ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "บทบาทและการกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการจัดการแหล่งน้ำใต้ดิน" ทั้งนี้มีคณะศึกษาดูงานจาก Dam Safety and Water resources Planning Project ประเทศศรีลังกา เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์การบรรยายเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการแสวงหาและรักษาคุณภาพน้ำจากหน่วยงานด้านจัดการน้ำของรัฐบาลไทย



ดร.อรินญา เพ็ญสวัสดิ์ รอง อทบ.
รักษาราชการแทน อทบ.
ประธานเปิดการบรรยาย



ศูนย์น้ำคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

"รอดเร็ว ฝักคุณภาพ
ไม่รังเกียจ ฝักคุณธรรม"