




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561



- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ◆ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2561
รวมทั้งหมด 160,205 บ่อ

บ่อราชการ 103,957 บ่อ

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61

การให้ความช่วยเหลือ	24 ม.ค. 61	สะสม	หน่วย
		1 ต.ค. 60 – 24 ม.ค. 61	
การแจกจ่ายน้ำ รวม	72,390	3,070,769	ลิตร
ก. จากระบบบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	42,800	614,510	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	27,530	675,101	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	2,060	1,781,158	ลิตร



รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 28 มกราคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง