




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 จังหวัด
- ⬠ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รวมทั้งหมด 160,427 บ่อ

บ่อราชการ 104,179 บ่อ

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 31 ม.ค. 61

การให้ความช่วยเหลือ	31 ม.ค. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 31 ม.ค. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	355,460	3,426,229	ลิตร
ก. จากระบบบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	25,700	640,210	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	114,010	789,111	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	215,750	1,996,908	ลิตร


แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 105 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 277 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 92 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 2 จำนวน 20 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 71 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 83 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด



โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	92	38.33	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	20	4.01	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	71	20.29	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	83	5.78	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	105	57.38	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	277	61.56	10,687,200	36,600	
รวม	3,159	648	20.51	148,365,200	368,940	89,300

(ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปก.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปก.) 1 จังหวัด 3 อำเภอ 9 ตำบล

ประจวบคีรีขันธ์ (กุยบุรี,สามร้อยยอด,เมืองฯ)

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง




รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล

ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561





กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561



นางสาวจวิตร นีรนาทเมธิกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ดร.วีจารย์ สิมหาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



นายวีจารย์ สิมหาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวจวิตร นีรนาทเมธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี ดร.อรรถกฤษณ์ เพ็ญสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



* รอด เรือ อีศุภภาพ ไบโร่งใส อีศุภธรรม *

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล