




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ⬠ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รวมทั้งหมด 160,488 บ่อ

บ่อราชการ 104,240 บ่อ

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
น้ำจืด สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 7 ก.พ. 61

การให้ความช่วยเหลือ	7 ก.พ. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 7 ก.พ. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	82,375	3,508,604	ลิตร
ก. จาการบรรเทาทุกข์น้ำจุดจ่ายน้ำ	43,100	683,310	ลิตร
ข. จาการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	35,100	824,211	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	4,175	2,001,083	ลิตร


แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 110 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 291 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 106 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 2 จำนวน 34 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 106 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 103 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด



โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	106	44.17	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	34	6.81	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	106	30.29	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	103	7.17	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	110	60.11	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	291	64.67	10,687,200	36,600	
รวม	3,159	750	23.74	148,365,200	368,940	89,300

(ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง



รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม
ศูนย์นําคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ (เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



คำอธิบายสัญลักษณ์

- บ่อน้ำบาดาลที่สามารถทำการเป่าล้างฟื้นฟูได้ จำนวน.....บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด
- สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
- สทบ.เขต 4 ขอนแก่น
- สทบ.เขต 6 ตรัง
- สทบ.เขต 8 ราชบุรี
- สทบ.เขต 12 สงขลา

ลำดับ	จังหวัด	แผนการสำรวจ	ผลการสำรวจโครงการฟื้นฟูน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ	
			ดำเนินการได้	ไม่ดำเนินการ
1 นครสวรรค์		22	10	12
2 พระนครศรีอยุธยา		34	15	19
3 สิงห์บุรี		23	21	2
4 กำแพงเพชร		4	2	2
5 สุพรรณบุรี		3	2	1
6 อุทัยธานี		2	-	2
สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี		88	50	38
7 กาฬสินธุ์		35	35	0
8 ขอนแก่น		95	95	0
9 มหาสารคาม		29	29	0
10 หนองบัวลำภู		53	53	0
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น		212	212	0
11 นครศรีธรรมราช		50		
12 สุราษฎร์ธานี		100		
สทบ.เขต 6 ตรัง		150	0	0
13 เพชรบุรี		120	20	100
สทบ.เขต 8 ราชบุรี		120	20	100
14 พัทลุง		40	2(25)	23
15 สตูล		20	5(10)	5
16 สงขลา		45	4(8)	4
17 ปัตตานี		10	0	0
18 ยะลา		10	0	0
19 นราธิวาส		5	0	0
สทบ.เขต 12 สงขลา		43	11	32
บ่อน้ำบาดาลที่ไม่สามารถดำเนินการฟื้นฟูได้ ส่วนอื่นเนื่องจากข้อจำกัดของ ระดับน้ำใต้ดินหรือข้อจำกัดอื่น นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูล		400	เพชรบุรี (เพิ่มเติม) 29	
รวมทั้งสิ้น		1,100	322	170

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร
ในสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561



พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม



นางอริญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปนเปื้อนของสารเคมีทาง
การเกษตรในสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

“รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม”

ศูนย์น้ำคราษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล