



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ◆ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รวมทั้งหมด 160,554 บ่อ

บ่อราชการ 104,306 บ่อ

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลสุรารว ที่มีคุณภาพ
น้ำจืด สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 14 ก.พ. 61

การให้ความช่วยเหลือ	14 ก.พ. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 14 ก.พ. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	57,605	3,566,209	ลิตร
ก. จากระบบบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	34,900	718,210	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	21,530	845,741	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	1,175	2,002,258	ลิตร

សីល្បត្តិកម្ម

- | โครงการ | แผน | ผล | คิดเป็น % | ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือน | ไร่ |
|-------------------------|-------|-----|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|
| 1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1 | 240 | 109 | 45.42 | 5,840,000 | 500 | 5,000 |
| 2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2 | 499 | 48 | 9.62 | 92,856,000 | 6,360 | 79,500 |
| 3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3 | 350 | 121 | 34.57 | 1,752,000 | 480 | 4,800 |
| 4. น้ำอุปโภคบริโภค | 1437 | 113 | 7.86 | 32,850,000 | 300,000 | |
| 5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1 | 183 | 111 | 60.66 | 4,380,000 | 25,000 | |
| 6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2 | 450 | 297 | 66.00 | 10,687,200 | 36,600 | |
| รวม | 3,159 | 799 | 25.29 | 148,365,200 | 368,940 | 89,300 |





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ดร.อรรณพ เพ็งสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้
นายชัยวัฒน์ ดุขภูพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
พร้อมด้วยนางสาวดวงมณี จันเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายรักษธรม ขาวดี นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ กสส. และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารบก อาคาร 1 ชั้น B กองบัญชาการกองทัพบก



รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

ศูนย์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.
ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงข่าวประจำ
สัปดาห์ ขวกรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประเด็น "กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เดินทางตรวจธุรกิจลกลอบใช้น้ำบาดาล"
พร้อมเชิญชวนประชาชนขออนุญาตก่อน
เจาะ / ใช้น้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 301
ชั้น3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร



จัดทำโดย ศูนย์นาคราช

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม