




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ⬠ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

รวมทั้งหมด 160,564 บ่อ

บ่อราชการ 104,316 บ่อ

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลพสุธาฯ ที่มีคุณภาพ
น้ำจัด สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 14 ก.พ. 61

การให้ความช่วยเหลือ	14 ก.พ. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 14 ก.พ. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	57,605	3,566,209	ลิตร
ก. จาการถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	34,900	718,210	ลิตร
ข. จาการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	21,530	845,741	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	1,175	2,002,258	ลิตร



รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง

แผนปฏิบัติงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล

ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)


ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

400000 600000 800000



รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ดำเนินการเป่าล้าง



สทบ.เขต 8 ราชบุรี เข้าประสานงานและติดตามการดำเนินงาน




คำอธิบายสัญลักษณ์

- บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการเป่าล้างฟื้นฟู จำนวน 4 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด
- สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
- สทบ.เขต 4 ขอนแก่น
- สทบ.เขต 6 ตรัง
- สทบ.เขต 8 ราชบุรี
- สทบ.เขต 12 สงขลา

ลำดับ	จังหวัด	แผนการสำรวจ	ผลการสำรวจโครงการฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ		
			ดำเนินการได้	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
1	นครสวรรค์	22	10	12	0
2	พระนครศรีอยุธยา	34	15	19	0
3	สิงห์บุรี	23	21	2	0
4	อ่างทอง	4	2	2	0
5	สุพรรณบุรี	3	2	1	0
6	อุทัยธานี	2	-	2	0
สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี		88	50	38	0
7	กาฬสินธุ์	35	35	0	0
8	ขอนแก่น	95	95	0	2
9	มหาสารคาม	29	29	0	2
10	หนองบัวลำภู	53	53	0	0
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น		212	212	0	4
11	นครราชสีมา	50	0	0	0
12	สุราษฎร์ธานี	100	0	0	0
สทบ.เขต 6 ตรัง		150	0	0	0
13	เพชรบุรี	120	20	100	0
สทบ.เขต 8 ราชบุรี		120	20	100	0
14	พัทลุง	40	2(25)	23	0
15	สตูล	20	5(10)	5	0
16	สงขลา	45	4(8)	4	0
17	ปัตตานี	10	0	0	0
18	ยะลา	10	0	0	0
19	นราธิวาส	5	0	0	0
สทบ.เขต 12 สงขลา		43	11	32	0
บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับรายงานผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยแล้ง		400	เพชรบุรี (เพิ่มเติม) 29		
รวมทั้งสิ้น		1,100	322	170	4

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561



0 20 40 80 120 160 kilometers

400000 600000 800000 1000000 1200000

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับต้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง



วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับต้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้งพร้อมด้วยนายบรรจง พรมจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 ท่าน



ณ โรงแรมทิวาแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

“รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม”

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล