




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561



- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ◆ ตำแหน่งที่ตั้งรบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561

รวมทั้งหมด 160,690 บ่อ

บ่อราชการ 104,442 บ่อ

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลสุรารักษ์ ที่มีคุณภาพ
น้ำจัด สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 61

การให้ความช่วยเหลือ	28 ก.พ. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 28 ก.พ. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	44,940	3,685,754	ลิตร
ก. จากระบบรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	18,000	780,810	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	25,660	899,906	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	1,280	2,005,038	ลิตร

ស័ណ្ឌតំកល់

- | โครงการ | แผน | ผล | คิดเป็น % | ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือน | ไร่ |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1 | 240 | 155 | 64.58 | 5,840,000 | 500 | 5,000 |
| 2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2 | 499 | 81 | 16.23 | 92,856,000 | 6,360 | 79,500 |
| 3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3 | 350 | 170 | 48.57 | 1,752,000 | 480 | 4,800 |
| 4. น้ำอุปโภคบริโภค | 1437 | 154 | 10.72 | 32,850,000 | 300,000 | |
| 5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1 | 183 | 122 | 66.67 | 4,380,000 | 25,000 | |
| 6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2 | 450 | 308 | 68.44 | 10,687,200 | 36,600 | |
| รวม | 3,159 | 990 | 31.34 | 148,365,200 | 368,940 | 89,300 |

N





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 4 มีนาคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง



รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม
ศูนย์นําคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติงานฟื้นฟูพื้นที่บ่อน้ำบาดาล
ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)
ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



คำอธิบายสัญลักษณ์

- บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการเป่าล้างฟื้นฟู จำนวน 38 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด
- สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
- สทบ.เขต 4 ขอนแก่น
- สทบ.เขต 6 ตรัง
- สทบ.เขต 8 ราชบุรี
- สทบ.เขต 12 สงขลา

ผลการดำเนินโครงการฟื้นฟูพื้นที่บ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ			
ลำดับ	จังหวัด	แผนการสำรวจ	ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ
1	นครสวรรค์	22	10
2	พิจิตร	34	8
3	สิงห์บุรี	23	1
4	อ่างทอง	4	1
5	สุพรรณบุรี	3	2
6	อุทัยธานี	2	0
สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี		88	22
7	กาฬสินธุ์	35	0
8	ขอนแก่น	95	14
9	มหาสารคาม	29	2
10	หนองบัวลำภู	53	0
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น		212	16
11	นครศรีธรรมราช	50	0
12	สุราษฎร์ธานี	100	0
สทบ.เขต 6 ตรัง		150	0
13	จันทบุรี	120	0
สทบ.เขต 8 ราชบุรี		120	0
14	พัทลุง	40 (2/25)	0
15	สตูล	20 (5/10)	0
16	สงขลา	45 (4/8)	0
17	ปัตตานี	10	0
18	ยะลา	10	0
19	นราธิวาส	5	0
สทบ.เขต 12 สงขลา		25	0
บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		400	
รวมทั้งหมด		995	38

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

0 20 40 80 120 160 kilometers