




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561



- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ จำนวน 93 แห่ง
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ◆ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO) จำนวน 18 แห่ง

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

รวมทั้งหมด 160,723 บ่อ

บ่อราชการ 104,475 บ่อ

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลพัสดุฯ ที่มีคุณภาพ
น้ำจัด สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 28 ก.พ. 61

การให้ความช่วยเหลือ	28 ก.พ. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 28 ก.พ. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	44,940	3,685,754	ลิตร
ก. จากระบบบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	18,000	780,810	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	25,660	899,906	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	1,280	2,005,038	ลิตร


แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 122 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 313 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 159 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 2 จำนวน 81 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 176 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 164 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด



โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	159	66.25	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	81	16.23	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	176	50.29	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	164	11.41	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	122	66.67	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	313	69.56	10,687,200	36,600	
รวม	3,159	1,015	32.13	148,365,200	368,940	89,300

(ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 6 มีนาคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 91 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง



สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ ขอนแก่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วัน อังคารที่ 6 มีนาคม 2561

นายอุไร แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น มอบหมายให้ส่วนปฏิบัติการน้ำบาดาลเข้าดำเนินการเป่าล้างและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในบริเวณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



รวดเร็ว

มีคุณภาพ

โปร่งใส

มีคุณธรรม