



ที่ ศธ ๐๔๑๕๗.๐๖๑๖/๑๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลโพสังโฆ

อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รหัสไปรษณีย์ ๑๖๑๕๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยตรวจสอบให้คำแนะนำและซ่อมแซมบ่อบาดาล

เรียน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี

ตามที่ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมายเลขบ่อน้ำบาดาล ๖๐๐๒๒๐๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ระบบ RO ความลึกบ่อน้ำบาดาล ๑๐๕.๐๐ เมตร ปริมาณน้ำ ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สร้างโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

บัดนี้ บ่อน้ำบาดาลดังกล่าว เกิดปัญหาระบบการทำงานอัตโนมัติไม่ตัดการทำงาน ปั๊มมอเตอร์โชว์ไฟสีแดงตลอดเวลา แผงควบคุมทำงานผิดปกติ ไฟกระพริบสลับกันตลอดเวลา ปัจจุบันใช้ระบบเปิดปิดด้วยมือ โดยเปิดน้ำเข้าเต็มถังแล้วปิดด้วยมือ รอให้น้ำลดปริมาณลงจึงเปิดใหม่ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนวัดสิงห์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ขอเจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้ามาช่วยตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุง ตลอดจนให้การช่วยเหลือซ่อมแซมปัญหาดังกล่าว โดยโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพุทธีศรี ชูชื่น)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

โรงเรียนวัดสิงห์

โทร. ๐๘๑-๓๖๑๖๐๓๑

โทร. ๐๘๑-๙๔๗๒๗๕๐