




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561



บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561
รวมทั้งหมด 159,880 บ่อ

บ่อราชการ 103,632 บ่อ

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 10 ม.ค. 61

การให้ความช่วยเหลือ	10 ม.ค. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 10 ม.ค. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	371,570	2,929,291	ลิตร
ก. จากระบบรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	46,400	535,510	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	110,510	616,451	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	214,660	1,777,330	ลิตร

ស័ណ្ឌកម្ម

- | โครงการ | แผน | ผล |
|-------------------------|-------|-----|
| 1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1 | 240 | 3 |
| 2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2 | 499 | 0 |
| 3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3 | 350 | 2 |
| 4. น้ำอุปโภคบริโภค | 1437 | 50 |
| 5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1 | 183 | 74 |
| 6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2 | 450 | 158 |
| รวม | 3,159 | 287 |

(ข้อมูล ณ ...)

โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	3	1.25	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	0	0.00	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	2	0.57	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	50	3.48	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	74	40.44	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	158	35.11	10,687,200	36,600	
รวม	3,159	287	9.09	148,365,200	368,940	89,300

(ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 10 มกราคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 94 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 43 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 84 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 103 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report) “โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาล
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)”

โดยสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.



ดร.อริญญา เฟืองสวัสดิ์ รอง อท.
รักษาราชการแทน อท.
ประธานการประชุม



ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“รอดเร็ว ฝึกคุณภาพ
ไม่รังเกียจ ฝึกคุณธรรม”

ศูนย์น้ำคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล