




## กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561



- \* สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ
- จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)
- ⬠ ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)

อ้างอิงข้อมูล จาก  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ  
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561  
รวมทั้งหมด 160,090 บ่อ

บ่อราชการ 103,842 บ่อ

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 17 ม.ค. 61

| การให้ความช่วยเหลือ             | 17 ม.ค. 61 | สะสม                   | หน่วย |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------|
|                                 |            | 1 ต.ค. 60 – 17 ม.ค. 61 |       |
| การแจกจ่ายน้ำ รวม               | 69,088     | 2,998,379              | ลิตร  |
| ก. จากระบบบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ   | 36,200     | 571,710                | ลิตร  |
| ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ     | 31,120     | 647,571                | ลิตร  |
| ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด | 1,768      | 1,779,098              | ลิตร  |


# แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

## สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน  
รูปแบบ 1 จำนวน 81 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน  
รูปแบบ 2 จำนวน 211 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร  
รูปแบบ 1 จำนวน 35 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร  
รูปแบบ 2 จำนวน 4 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร  
รูปแบบ 3 จำนวน 26 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค  
จำนวน 64 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด



| โครงการ                 | แผน   | ผล  | คิดเป็น % | ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือน | ไร่    |
|-------------------------|-------|-----|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|
| 1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1    | 240   | 35  | 14.58     | 5,840,000                           | 500       | 5,000  |
| 2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2    | 499   | 4   | 0.80      | 92,856,000                          | 6,360     | 79,500 |
| 3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3    | 350   | 26  | 7.43      | 1,752,000                           | 480       | 4,800  |
| 4. น้ำอุปโภคบริโภค      | 1437  | 64  | 4.45      | 32,850,000                          | 300,000   |        |
| 5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1 | 183   | 81  | 44.26     | 4,380,000                           | 25,000    |        |
| 6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2 | 450   | 211 | 46.89     | 10,687,200                          | 36,600    |        |
| รวม                     | 3,159 | 421 | 13.33     | 148,365,200                         | 368,940   | 89,300 |

(ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561)





## รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

### กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 22 มกราคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

#### 1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 94 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 43 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 84 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 103 แห่ง