



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

- * สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)
- ★ จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ จำนวน 93 แห่ง
- 📍 ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO) จำนวน 18 แห่ง
- 🇹🇭 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

รวมทั้งหมด 160,723 บ่อ

บ่อราชการ 104,475 บ่อ

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลสาธารณะ ที่มีคุณภาพ
น้ำจัด สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 56,248 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 7 มี.ค. 61

การให้ความช่วยเหลือ	7 มี.ค. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 7 มี.ค. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	78,520	3,764,274	ลิตร
ก. จากระบบทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	47,300	828,110	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	29,420	929,326	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	1,800	2,006,838	ลิตร


แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 122 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 315 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 159 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 2 จำนวน 84 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 177 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 172 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด



โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	159	66.25	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	84	16.83	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	177	50.57	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	172	11.97	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	122	66.67	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	315	70.00	10,687,200	36,600	
รวม	3,159	1,029	32.57	148,365,200	368,940	89,300

(ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปภ.วันที่ 7 มีนาคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 93 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ จำนวน 32 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 69 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง




รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

ศูนย์นําคราช กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

แผนปฏิบัติงานฟื้นฟูบ่อนํ้าบาดาล ในพื้นที่ประสบภัยนํ้าท่วมทั่วประเทศ (เพิ่มเติม) (ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561





กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทส ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561



ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทส ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

** รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม **

ศูนย์นํ้าราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมหารือประเด็นการแก้ปัญหาช้างป่า
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561



พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการแก้ปัญหาช้างป่า

ในการนี้ นายสิทธีศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 พร้อมด้วย นายสุรินทร์ วรกีจรรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม และคณะ ได้เป็นพื้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมหารือการแก้ไขปัญหช้างป่าบุกรุกที่ทำกินของเกษตรกร พร้อมทั้งประเด็นโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่าควบคู่ไปอีกด้วย



ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“รอดเร็ว มีคุณภาพ ไปรังไร มีคุณภาพ”

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล