




# กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



\* สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)

จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง

ที่ตรวจหน่วยเจาะ จำนวน 93 แห่ง

ตำแหน่งที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO)  
จำนวน 18 แห่ง

จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)

จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง (ไม่มี)

อ้างอิงข้อมูล จาก  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

### บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รวมทั้งหมด 164,087 บ่อ

บ่อราชการ 105,240 บ่อ

ปริมาณน้ำ 13,303,928 ลบ.ม./วัน

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลพสุธารา ที่มีคุณภาพ  
น้ำจัด สถานะบ่อใช้การได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ  
การเกษตร)

บ่อเอกชน 58,847 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 9 พ.ค. 61

| การให้ความช่วยเหลือ             | 9 พ.ค. 61 | สะสม<br>1 ต.ค. 60 – 9 พ.ค. 61 | หน่วย |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|
| การแจกจ่ายน้ำ รวม               | 133,445   | 4,820,723                     | ลิตร  |
| ก. จากระบบบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ   | 102,200   | 1,538,710                     | ลิตร  |
| ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ     | 29,120    | 1,243,956                     | ลิตร  |
| ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด | 2,125     | 2,038,057                     | ลิตร  |





## รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

### กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปก.วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยอุทกภัย (ปก.)


ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

#### 1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 89 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 41 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบน้ำ จำนวน 35 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 78 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง

#### 2. ที่ตั้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 – 12



- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)  
เลขที่ 430 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 0 5428 2326 โทรสาร 0 5428 2357
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)  
เลขที่ 255 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ลาดตาล ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ โทรสาร 0 3544 0331-2
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)  
เลขที่ 81 หมู่ 5 ถ.สุพรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0 3638 7200 โทรสาร 0 3638 7200
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)  
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4323 6663 โทรสาร 0 4324 6698
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)  
เลขที่ 87 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรางค์กู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0 4495 3677 โทรสาร 0 4495 3648
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)  
เลขที่ 114 หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7522 4991 โทรสาร 0 7522 4990
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)  
เลขที่ 84 หมู่ 8 บ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์ 0 5585 1127 โทรสาร 0 5585 1128-9
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)  
เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3233 4872-5
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)  
94 หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์ 0 3867 7768 โทรสาร 0 3867 7768
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)  
เลขที่ ถ.อุดร-สกลนคร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0 4292 0655 โทรสาร 0 4292 0655
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  
เลขที่ 106 ม.2 บ้านน้ำจืด ต.กระโสม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4595 5506 – 7 โทรสาร 0 4595 5507
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)  
ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7433 0225





# กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



คุณสมบัติของแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

## แมกนีเซียม (Mg)



การได้รับแมกนีเซียม**ปริมาณมาก**  
ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการขับปัสสาวะ

น้ำที่มีแมกนีเซียมใน**ปริมาณมาก**  
มีรสไม่ชวนดื่ม มีความกระด้าง เกิดตะกอนที่ภาชนะ



เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์

พบ**มาก**ในกระดูก เนื้อเยื่อ และเลือด  
ทำหน้าที่ควบคุมให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างปกติ



พืชที่**ขาด**แมกนีเซียม  
ปลายและขอบใบจะมีสีน้ำตาล ใบงอ

ผลิตยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  
ผลิตโลหะผสมชนิดต่างๆ







# กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



พิธีเปิด “โครงการอิชู...เพื่อชีวิต”

วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.



โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ร่วมสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ได้ปริมาณน้ำ 3.8 ลบ.ม./ชม. ซึ่งมีคุณภาพน้ำที่ดีสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย พร้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทอิชู ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อส่งมอบน้ำสะอาดให้แก่เด็กนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และทุกคนในชุมชนบ้านเนินมะค่า

นายสำเริง สโมทีย  
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  
เขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธาน



ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ต.น้ำรอบ อ.ลานสีก จ.อุทัยธานี

“รวดเร็ว มีคุณภาพ  
โปร่งใส มีคุณธรรม”

ศูนย์น้ำคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล