




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. /กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายกุลศ ไซตริตน์ รอง อภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการรายงานผลการเบิกจ่ายวิมบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการผู้บริหารของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโพลิน A โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี



2 นายกุลศ ไซตริตน์ รอง อภ. /กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาวิชาการด้านน้ำบาดาลในยุคหลังโควิด-19" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการและข้อมูลทางวิชาการด้านน้ำบาดาล รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่ได้ดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ส่วนพัสดุทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการเจาะและก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล สถานีที่ 4 โดยบ่อที่ 1 เจาะได้ความลึก 177 เมตร พบชั้นน้ำบาดาลในตะกอนกรวดทรายสีเทาขาว ตั้งแต่มวลความลึก 150 - 177 เมตร คุณภาพน้ำจัด ณ โรงเรือนโถ้วไฟฟ้า ต.โถ้วไฟฟ้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 1 ระยะยาวไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหาอัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ทดสอบเติมน้ำต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ณ บ้านโพธิ์งาม ต.พินเส อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากดสอบ 412 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 3,033.30 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 7.36 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 5.7 เมตร



5 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหาอัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ทดสอบเติมน้ำต่อเนื่อง 152 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ณ ลำปางเทศบาลตำบลพินเส อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากดสอบ 535 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 1,443 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 2.69 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 1.3 เมตร



ประเภทข่าว	วันที่ 4-6 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 6 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	1,530
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



6 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) หน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กับโรงเรียนวัดชัยรัตน ม.4 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เนื่องจากท่ออุดตันจึงได้เปลี่ยนท่ออุดตันใหม่และต่อท่ออุดตันเพิ่ม ให้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว

7 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง ขอบริษัทวิไลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 9 (ระยอง) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 3.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง 64/65)
- 4.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง 64/65)



ประเภทข่าว	วันที่ 4-6 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 6 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	1,530
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

