




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index		ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)				
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500					
500 - 1,500					
> 1,500					


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1 นายกุลพล โชติรัตน รอง อท. /กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะโฆษกกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว



2 นายกุลพล โชติรัตน รอง อท. /สำนักบริหารกลาง/สทบ.เขต 6 (ตรัง) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Video conference ด้วยโปรแกรม Cisco webex meetings และไลฟ์สดทาง You tube เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมตัวกันผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ สทบ.เขต 6 (ตรัง) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำบาดาล พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ สามารถปฏิบัติงานพัฒนาน้ำบาดาลได้ตามมาตรฐาน



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลและตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี สภาพสถานีใช้งานได้ จำนวน 4 สถานี/5 บ่อ ดังนี้
ณ 1.สถานี LCRBR034 วัดหนองกวาน จ.ราชบุรี
2.สถานี LCRBR033 วัดระบึงทอง จ.ราชบุรี
3.สถานี LCRBR016 ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 10 จ.ราชบุรี
4.สถานี LCRBR008 วัดม่วง จ.ราชบุรี



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลและตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี สภาพสถานีใช้งานได้ จำนวน 4 สถานี/5 บ่อ ดังนี้
ณ 1.สถานี ETCBI041 โรงเรียนบ้านโง้งหีบ จ.ชลบุรี
2.สถานี ETCBI043 วัดศรีธรรมาราม จ.ชลบุรี
3.สถานี ETCBI044 วัดสว่างอารมณ์ จ.ชลบุรี
4.สถานี ETCBI045 วัดหนองเกตุน้อย จ.ชลบุรี



5 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการเจาะและก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล เจาะและพัฒนามาบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 สถานี/2 บ่อ ดังนี้
ณ สถานีโรงเรียนบ้านระยอง ต.กระเชอ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (คุณภาพน้ำจิต)
1.บ่อที่ 1 พัฒนาลึกที่ความลึก 38 เมตร ปริมาณน้ำประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
2.บ่อที่ 2 พัฒนาลึกที่ความลึก 38 เมตร ปริมาณน้ำประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ตามนโยบายของ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อท. ในการเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบ New-Normal ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ สทบ.เขต 12 (สงขลา)



ประเภทข่าว	วันที่ 18-20 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	1,676
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 7 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พพพร เศรษฐพุกาษา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 14 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom cloud meeting)



- 8 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด พ.ศ. 60 ไร่ ความลึก 90 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 9 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บ้านป่าอ้อย ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย



- 9 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ หอประชุม อ.เสาวชัย จ.กาญจนบุรี



- 10 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล และเปลี่ยนสารกรองตัวกรองชนิดหลัก โครงการพัฒนาน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมประมาณ พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านยาวกลาง ม.3 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายอดุล ชูฤทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 28 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Cisco webex meeting)



- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล และสุบทดสอบปริมาณน้ำ โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปริมประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านยาวมด ม.8 ต.ดงเตี้ย อ.กบิลราศ จ.สุโขทัย




ประเภทข่าว	วันที่ 18-20 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	1,676
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ใหม่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก



- 14 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปี 2564/2565 ณ บ้านท่าชัย ม.5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย




- 15 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองโสนใต้ ม.16 ต.หนองโสน อ.สามโก้ จ.พิจิตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ที่ดิน นางเสี่ยม สิบหย่อน
2.ที่ดิน นางมะเฟื่อง ปรีชา
3.ที่ดิน นางจำเนียร สมสุข



- 16 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านชะวอ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ



- 17 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรัณญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ณ โรงเรียนบ้านท่าเตี๋ย ม.9 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร



- 18 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ณ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี




ประเภทข่าว	วันที่ 18-20 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	1,676
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.4/5

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



21 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาบำบัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหามลพิษเรื้อรังเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.พยุหะ อ.พยุหะ จ.ศรีสะเกษ และเทศบาลตำบลศรีรัตน (ต.ศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ



22 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ นำทีมหน่วยเจาะ ลงพื้นที่เจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำพิวดินเริ่มแห้งซึ่งระบบประปาแห่งนี้ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน มีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1,000ครัวเรือน ณ บ้านหนองหิน ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด



19 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรีณัฐา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ปริมณฑล พ.ศ. 2563 (บกลาง) ณ บ้านโนนมนต์ ม.3 ต.หนองเล็ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ



20 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล ให้กลับใช้งานได้ปกติ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ณ บ้านคำหมูน ม.13 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร



ประเภทข่าว	วันที่ 18-20 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	1,676
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

