



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์/นายกฤษฎา โชติธรัตน์ รอง อท. /สส. /สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร พอ.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพ น้ำบาดาล และนายทศพรศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ (งบกลาง 63) และโครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินเขี้ยวระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ณ บ้านหนองแก ม.5 ต.ทุ่งกระบัง อ.เสนาณรงค์ จ.กาญจนบุรี และบ้านทุ่งคูณ ม.19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี



2 นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/นายสิริศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)/นางสาวธิดา สันธุดชะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย และแผน(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)/นางสาวดวงมณี จันทเพิ่ม พอ.กองแผนงาน/นายวิทยา มินิสัย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/สท.เขต 1-12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอน นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี ประเด็นหลัก ได้แก่

- 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
- 3.การดำเนินงานตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.ปัญหา อุปสรรค ประเด็นขอรับการสนับสนุนจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/CCOP/กองแผนงาน/สท.เขต 10 (อุดรธานี) ดร.กศณีย์ เนตรทัศน์ พอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาบนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร น้ำบาดาล นางวราสนา สากาพร พอ.ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่กองแผนงาน นางสาวเกศรินทร์ ศิริ พอ.ส่วนวิชาการ นายวิระ สุทธศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สท.เขต 10 (อุดรธานี) ร่วมกับ ดร.ยอวุธ และดร.ธิดา ตุลาภิรมย์ ผู้บริหารและผู้แทนจาก CCOP ลงพื้นที่ร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงานเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โครงการ Transboundary Aquifer (TBA) Monitoring Well Installation : Under the Project : Realization of groundwater Monitoring Network along the Greater Mekong Subregion (GMS) for Transboundary Groundwater Assessment and Sustainable Management ในพื้นที่ จ.หนองคาย จำนวน 2 บ่อ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำบาดาลกับน้ำผิวดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาบ่อสังเกตการณ์ จุดแรกที่ 2 ปีจากนั้นเจาะบ่อได้ความลึก 25 เมตร คุณภาพน้ำมีปริมาณเล็กน้อยค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนมากชอบใช้น้ำบาดาลปลูกยาสูบ รดน้ำ พืชผักสวนครัว ณ วัดท่าทรายสะอาด ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย




ประเภทข่าว	วันที่ 1 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 1 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,778
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



4. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง น้ำบาดาล ดำรงบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ของเครื่องบันทึก ระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.พิจิตร สภาพสถานีใช้งานได้ จำนวน 4 สถานี/6 บ่อ ดังนี้
- 1.สถานี STPLG003 วัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.คอนขบูน จ.พิจิตร บ่อหมายเลข TR0385 ระดับน้ำ 6.05 เมตร และบ่อหมายเลข TR0386 ระดับน้ำ 6.16 เมตร
 - 2.สถานี STPLG009 หอประชุม ม.6 ต.โตนดด้วน อ.คอนขบูน จ.พิจิตร บ่อหมายเลข 5612C006 ระดับน้ำ 0.20 เมตร
 - 3.สถานี STPLG010 บ้านโคกโพธิ์ ต.โตนดด้วน อ.คอนขบูน จ.พิจิตร บ่อหมายเลข 5612C007 ระดับน้ำ 8.58 เมตร
 - 4.สถานี STPLG008 วัดประจิมภิกษาราม ต.ตำบาม อ.เมือง จ.พิจิตร บ่อหมายเลข TR0376 ระดับน้ำ 2.92 เมตร และบ่อหมายเลข TR0378 ระดับน้ำ 2.90 เมตร



6. สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านยายมวล ม.8 ต.ดงเตี้ย อ.กรรสาร จ.สุโขทัย (จุดที่ 2)



7. สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ขนาดใหญ่ ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านพญาปิ่นแดง ม.7 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่ 1)



8. สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปิบบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองโสนใต้ ม.16 ต.หนองโสน อ.สามโก้ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
- 1.ที่ดิน นางกิมส่วน แซ่ด่าน
 - 2.ที่ดิน นางลำภา โขศรีสกุล



9. สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.วังชะพลู อ.ลาดยาว จ.กำแพงเพชร



ประเภทข่าว	วันที่ 1 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 1 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,778
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		8

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

