




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อ.กบ./นายกฤตชัย รัตนเดช อ.กบ./นายกฤษณ์ วรจักราร ร.กบ./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิด โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เสนาณรงค์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อ เตรียมการรับเสด็จฯ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงาน ด้วยความตั้งใจ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



2 นายฤศล โชติรัตน์ ร.กบ./สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พ.อ.สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียม ความพร้อมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นโครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่ได้ ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,700 ครัวเรือน 6,000 คน ได้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง ณ ต.หนองฝ้าย อ.เสนาณรงค์ จ.กาฬสินธุ์



3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง น้ำบาดาล สำหรับส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องบันทึก ระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.ตรัง สภาพสถานที่ใช้งานได้ จำนวน 3 สถานี/5 บ่อ ดังนี้ 1.สถานี STTR6007 วัดเขาพระวิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง บ่อหมายเลข DK490502 ระดับน้ำ 3.38 เมตร และบ่อหมายเลข DK490503 ระดับน้ำ 3.39 เมตร 2.สถานี STTR6005 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บ่อหมายเลข DK490529 ระดับน้ำ 4.83 เมตร และบ่อหมายเลข DK490530 ระดับน้ำ 3.56 เมตร 3.สถานี STTR6002 วัดรัตนากิ๋ว ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง บ่อหมายเลข TQ490505 ระดับน้ำ 2.06 เมตร



4 สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายชลพรรษา บุญชื่อ พ.อ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นราคา ค่าซื้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีค่าซื้อรับใบอนุญาตฯ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 6 คำขอ ณ ห้องประชุม สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Application Line Meeting)



ประเภทข่าว	วันที่ 14 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,916
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรณ พรหมจันทร์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 25 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-meeting)



- 6 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เป็นวิทยากรในการสัมมนาคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สำนักแทนราษฎร ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” นำโดย นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นประธานในการสัมมนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุญญะเรืองวิทยา จ.หนองบัวลำภู



- 7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านดงเดือย ม.2 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (จุดที่ 3)



- 8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านแม่ลาดใหญ่ ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร



- 9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน มอบให้กับ สส.เพชรภูมิ อารณวิรัตน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำบริโภค ในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง



- 10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทราบน พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน นางสาวเกศรินทร์ ศิริ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้คุมงาน และคณะกรรมการตรวจงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างระบบสระเก็บน้ำ ลู่อันน้ำใต้ดินผ่านสระและฝายกั้นน้ำ โครงการทดลองเติมน้ำลู่อันน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำคำ ณ บ้านใหม่วังซ้อม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม



ประเภทข่าว	วันที่ 14 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,916
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 13** สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เหมนกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นางปฐมาวดี ศรีอ่อน พอ.ส่วนแผนงาน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพื้นที่ศึกษาฐาน ณ ห้วยดอน ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ



- 11** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,200 ขวด และแกสลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 110 แกสลอน มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19



- 12** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุ่มทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านชะวอ ม.2 ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ



ประเภทข่าว	วันที่ 14 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	1,916
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/6




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา สถานการณ์อุทกภัย (7 ช่วง)




1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นางวาสนา สากดาพร พอ.ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินการ โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่บ้านโคกหัวข้าว ซึ่งประสบปัญหาน้ำในบ่อน้ำตื้นเน่าเสีย ประชาชนไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภค ได้ เนื่องจากการประกอบกิจการบดย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์ คัดแยก-รีไซเคิลน้ำมันและตัวทำลายของบริษัท เฮอร์คิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ดีไซน์เฮลล์ จึงมีข้อเสนอแนะ เรื่องสารอินทรีย์ที่ตรวจพบในน้ำบาดาลระดับตื้นเกิดจากตัวทำลายที่ใช้ในการประกอบกิจการขุดรื้องาน สามารถกระตุ้นการเกิดเมธิไรได้ จึงควรแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ น้ำบาดาลระดับตื้น เพื่อการอุปโภค บริโภค หากมีความจำเป็นต่อการใช้ ต้องปรับปรุงคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลก่อน ณ บ้านโคกหัวข้าว ต.ท่าด่าน และบ้านไร่ ต.บ้านซ่ง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นั้น ปัจจุบันได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตือนประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นางวาสนา สากดาพร พอ.ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินการ โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กิจกรรม การจัดทำบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติม พื้นที่ จ.กระบี่ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลพุร้อนและคุณภาพน้ำเค็ม ซึ่งมีการลดลงของระดับน้ำพุร้อนและการแทรกตัวของน้ำเค็มบริเวณที่ลุ่มขังการน้ำไหลจากประชาชนและผู้ประกอบการที่พักแบบสปาและโรงแรมในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติม

3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นางวาสนา สากดาพร พอ.ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ในการลงพื้นที่ตรวจสอบมลพิษในแหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมทั้งพัฒนาเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยรอบ บริษัทเอกอุทัย จำกัด บ้านม่วงชุม ม.4 ต.คลองกระวัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ กรณีประชาชนร้องเรียนการดำเนินการกิจการขุดรื้องานเอกอุทัย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจคัดแยกขยะและฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นั้น ปัจจุบันได้ส่งรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบมลพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นางวาสนา สากดาพร พอ.ส่วนเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผลการสำรวจลักษณะอุทกธรณีวิทยาและทำกับดักและการเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 18 บ่อ/9 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการเจาะโดย สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งสิ้น 50 บ่อ/33 สถานี เพื่อติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล ซึ่งเป็นผลจากข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำบาดาลใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และปลูกพืชผักผลไม้ เนื่องจากคุณภาพน้ำบาดาลผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นน้ำกร่อยหรือเค็ม จึงมีความกังวลต่อการขยายตัวของพื้นที่น้ำบาดาลเค็มที่ส่งผลเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและสุขภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.พยุห์ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญ และอ.กันทรลักษณ์ ที่มีการใช้น้ำบาดาลปลูกสวนผลไม้ และจากผลการสำรวจการใช้ น้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 300 จุด/ตัวอย่าง พบว่า จุดที่เกิดพื้นที่น้ำเค็มในแผนที่คุณภาพน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลปี พ.ศ. 2535 มีคุณภาพน้ำบาดาลกร่อย-เค็มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.21 จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชนซึ่งมีความต้องการให้หน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเริ่มนำบาดาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำบาดาลอย่างไร เพื่อลดหรือจำกัดการแพร่ขยายตัวของพื้นที่น้ำเค็ม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ต่อไป



5 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวในสื่อโซเชียล thebangkoktimes.com เรื่อง ระบบน้ำบาดาลที่ผลิตประปาเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยได้รับหนังสือจาก กำนันตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไข จำนวน 3 ครั้ง พบสาเหตุ เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำแมชชีนเซอร์กิสซ์ชำรุด จึงได้ให้บริษัทสกรีนตเข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว และขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งได้ทำการล้างถังกรองสนิมเหล็กให้เรียบร้อยแล้ว

ประเภทข่าว	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 มี.ค. 65 (ข่าว) ดำเนินการแล้ว
ประเด็นข่าวด้านลบ	7


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา สถานการณ์อุทกภัย (7 ช่วง)



6 สกบ.เขต 6 (ตรัง) เมื่อวันที่เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 นายมณฑิร จงจินากุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วยนักธรณีวิทยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟลุกไหม้บริเวณจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเอกชน บริษัท พาราโดม จำกัด ตั้งอยู่ ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ ขณะเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ความลึกได้ 120 เมตร มีคนงานบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บริษัทพาราโดม จำกัด ได้รับใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อเอกชน) หมายเลข 0240364-0255 หมายเลขบ่อ 020364-0255 ขนาดบ่อ 100 มิลลิเมตร ความลึกไม่เกิน 150 เมตร ชั้นดินชั้นหินจากหลุมเจาะ 120 เมตร เป็นชั้นตะกอนดินเหนียวปนเศษเปลือกหอยในบางช่วง สันนิษฐานว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในป่าพรุโบราณมีการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ในพื้นที่ป่าชายเลนหรือที่ราบลุ่มน้ำขัง (swamp) แล้วเกิดการสลายตัวเป็นก๊าซมีเทน เมื่อก๊าซดังกล่าวสัมผัสกับอากาศ หรือมีความร้อนหรือประกายไฟ ทำให้เกิดการติดไฟได้ นั้น ปัจจุบันสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ได้สั่งการให้อุดกสอบ่อน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้ว


7 สกบ.เขต 6 (ตรัง) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธันสนิ สิกิรี พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี โดย สำนักทรัพยากรธรณีเขต 4 สุราษฎร์ธานี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์หลุมยุบ เพื่อสรุปหาสาเหตุเบื้องต้น พบว่า บริเวณที่เกิดเหตุรองรับด้วยตะกอนทรายจากการนำเถ้าและขี้เถ้าเป็นส่วนเป็นชั้นตะกอนที่พัดพามาจากเชิงเขาซึ่งในบริเวณนี้อดีตเคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่า จึงได้สำรวจธรณีฟิสิกส์ ผลการสำรวจคาดว่าชั้นตะกอนด้านบนเป็นทรายหนาประมาณ 10 เมตร และเป็นชั้นหินปูน ตั้งแต่ 10- 40 เมตรในระดับลึกเป็นชั้นหินแข็ง สันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากชั้นตะกอนทรายด้านบนถูกรบกวนจากการเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับตื้นทำให้เกิดการไหลของตะกอนทรายเกิดเป็นหลุมยุบความกว้าง 10 เมตร ลึก 6 เมตร โดยจะร่วมกันสำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขึ้นรายละเอียดว่าเกิดจากโพรงหินปูนด้านล่างหรือไม่ ณ บ้านวังคีสถาราม ม.3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นั้น ปัจจุบันให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 จ.สุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรธรณี

ประเภทข่าว	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 มี.ค. 65 (ข่าว) ดำเนินการแล้ว
ประเด็นข่าวด้านลบ	7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.6/6