




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- นายราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กส. นายพยสิทธิ์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกรียงศักดิ์ เทียมกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป ดังนี้
 1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโหล่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ม.12 ต.โหล่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
 2.สามพันโบก อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติพญาเต๋ม จ.อุบลราชธานี



- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อกบ./นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อกบ./ดร.สุรินทร์ วรกีธาร รอง อกบ./สสพ./สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)/สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น)/สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)/สกบ.เขต 9 (ระยอง) พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร พอ.สำนักงานสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นางสาวลิณ ชินกรารักษ์ พอ.สำนักบริหารกลาง นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โครงการจัดหาหน้าบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นี้ โดยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ขุดพื้นที่ถนนรอบโครงการ และการจัดทำแปลงเกษตรสาธิต เพื่อให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุด



- สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล อุปกรณ์ระบบติดตามไฟาระวังสถานการณ์น้ำบาดาลแบบอัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.นครปฐมและจ.นนทบุรี จำนวน 2 สถานี ดังนี้
 1.สถานี LCNPT025 หมายเลขบ่อ SK18 วัดหนองหูล้อม ต.หนองหูล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม เครื่องบันทึกระดับน้ำ พบว่า อุปกรณ์ Float shaft encoder ช่างดูแลไม่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่
 2.สถานี LCNBI005 หมายเลขบ่อ PD61 ไร่เรียนลุ่มกุลรัตน (กศน.หนองปราย) ต.หนองปราย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ระบบสำรองพลังงาน พบว่าโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่มีระดับแบตเตอรี่ต่ำ เนื่องจากช่วงเวลารับแสงแดดน้อย จึงตัดแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ออกเพื่อการรับแสงแดดที่ดีของแผงโซลาร์เซลล์ เครื่องบันทึกระดับน้ำ พบว่า อุปกรณ์ Datalogger ไม่สามารถเปิดดูระดับเครื่องอยู่ใน Mode Stand by เพื่อทราบข้อมูล แต่มีการเชื่อมต่อระหว่าง PLC และแสดงระดับน้ำปกติ




ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	2,051
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 4 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (บึงกลอง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/2565 จำนวน 2 บ่อ บ่อที่ 1 ความลึกเจาะ 72 เมตร ความลึกพัฒนา 66 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ่อที่ 2 ความลึกเจาะ 72 เมตร ความลึกพัฒนา 72 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ อบต.วังหลวง ม.4 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่



- 5 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒนาวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โดยมี นายราชศักดิ์ พูนพัฒนารักษ์ นายก อบต. และคณะผู้บริหาร รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 18 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 9,150 คน ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค โดยจะเร่งศึกษาหาพื้นที่น้ำจืด และเสนอของบประมาณ จัดทำโครงการขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำทั้งตำบลต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ต.บ้านปรก อ.คง จ.นครราชสีมา




- 6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองบัว ม.2 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (จุดที่ 1-2)



- 7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์



- 8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ตามคำขอรับบริการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ณ 1.บ้านวังอึก ม.3,4,6 ต.วังอึก อ.บารัง จ.พิจิตร 2.บ้านโป่งหม้อขาว ม.4 ต.ท่าบารัง อ.บารัง จ.พิจิตร 3.บ้านพรสวรรค์ ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.บารัง จ.พิจิตร 4.บ้านหล้าศาล ม.15 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิจิตร



- 9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวังโพ ม.1 ต.วังจันทร์ อ.สามขา จ.ตาก




ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	2,051
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.3/6

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจและเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะ-1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านวังโพ ม.1 และบ้านวังพระยาจันทร์ ม.2 ต.วังจันทร์ อ.สามขา จ.ตาก



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจและเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะ- 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านแก่งหิน ม.2 ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก



- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวินิต จันทราชนิก พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจัดหาบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม



- 13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ร่วมกับ สำนักงาน กปร. ผู้แทนจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วม ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจพื้นที่ กรณี ฎการขุดรื้อขอพระราชทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บ้านหนองตอ ม.5 ต.ชัยยั้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
2.บ้านหนองแวง ม.10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
3.บ้านหนองแวง ม.10 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี



- 14 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล เป้าล้นทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ณ โรงเรียนบ้านคำส่วน ม.10 ต.วังตาบัว อ.เมือง จ.นครพนม



- 15 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวสุพิชฌา โสณกุลมา พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้นำน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานผ่านระบบ RO มอบให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ร่วมงาน ณ โรงเรียนราษฎร์รัฐประชาบาล ม.8 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	2,051
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



16 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทราชนก พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะ ณ บ้านตาตโปนไฟ ม.18 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร



17 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปริมณฑล พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ ม.1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ



18 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เป้าล้นทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม



19 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ วัดป่าตะเคียนทอง บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ต.น้ำพัน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี



20 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปริมณฑล พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ โรงพยาบาลปากคาด ม.4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ



21 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล เป้าล้นทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาล ณ โรงเรียนกักขังหวัดนครพนม บ้านอาจสามารถ ม.6 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม




ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	2,051
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.5/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 22 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศุภนันท์ บุญอากาศ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจธรณีพิสติกส์เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ระยะที่ 1) ณ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ



- 23 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เ็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ถ่ายทำข่าว ร่วมกับ สำนักข่าว NBT ในหัวข้อ “โครงการจัดหาหน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ เทศบาลตำบลศรีรัตน (ต.ศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างถูกต้อง และติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานอีกด้วย



ประเภทข่าว	วันที่ 25-27 มี.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 มี.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	23	2,051
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.6/6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

