




# ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

## ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต รับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 250,672 บ่อ (ณ วันที่ 01/08/2567)

- บ่อราชการ 104,637 บ่อ

- บ่อเอกชน 146,035 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 1,956 บ่อ 1,183 สถานี

โครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2567 จำนวน 335 แห่ง

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 99 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 24 แห่ง 96 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 75 แห่ง 150 บ่อ

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 236 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 160 แห่ง 160 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 22 แห่ง 66 บ่อ

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 54 แห่ง 324 บ่อ

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย 2566)

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บอปกดี) 71 ชุด

- ชุดเจาะน้ำบาดาล (บอวง) 6 ชุด

- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 13 คัน

- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 607 แห่ง

- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล

- และเครื่องสูบน้ำบาดาล 27 ชุด

| ดัชนีสมรรถนะน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index) |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| ดัชนีสมรรถนะน้ำบาดาล (Groundwater Availability Index) |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |
| Groundwater Quality                                   |  | ปริมาณน้ำที่หาได้จากชั้นน้ำใต้ดิน (ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้) |  |  |  |

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 23/02/67

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



## สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 1 สิงหาคม 2567

### แจกจ่ายน้ำหลัง 4 สัปดาห์ (ลิตร)



แจกจ่ายน้ำรวม 6,613,382.25 ลิตร



อุทกภัย

103,213.50 ลิตร

อุทกภัยภาคใต้

(ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน)

12,250.00 ลิตร



ภัยแล้ง

14,440.00 ลิตร



ประชาสัมพันธ์

และอื่น ๆ

6,483,478.75 ลิตร



ประชาชน

ได้รับประโยชน์

771,361

คน



ครัวเรือน

ได้รับประโยชน์

192,840

ครัวเรือน

### CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

70

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

155

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

66


ครั้ง

เจาะน้ำบาดาล

8


บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน





# ที่ตั้งหน่วยเจาะน้ำบาดาล และรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ ประจำวัน 1 สิงหาคม 2567



## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 607 แห่ง
- ตำแหน่งที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO) จำนวน 13 แห่ง
- ที่ตั้งหน่วยเจาะ จำนวน 71 แห่ง
- ขอบเขตจังหวัด
- หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลทุกวันพฤหัสบดี



<http://link.dgr.go.th/url/Xg>  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567)

0 50 100 150 200  
กิโลเมตร



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

Source: Esri, USGS, NOAA

# พื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยกรณิฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ

## ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567



### อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ตำแหน่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
- ขอบเขตจังหวัด
- พื้นที่น้ำท่วม 4 จังหวัด (ปก.) วันที่ 1 ส.ค. 67

### สรุปการให้ความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1-12

#### ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567

| ลำดับ | กิจกรรม                     | ปัจจุบัน<br>25 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 | สะสม<br>1 ต.ค. 66 - 1 ส.ค. 67 | การให้ความช่วยเหลือ (1 ต.ค. 66 - 1 ส.ค. 67) |         |         |           |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|       |                             |                                    |                               | อุทกภัยภาคใต้                               | อุทกภัย | ภัยแล้ง | ปกติ      |
| 1     | การแจกจ่ายน้ำ (ลิตร)        | 57,853                             | 6,613,362                     | 12,250                                      | 103,214 | 14,440  | 6,483,479 |
| 2     | เผาส่งขอน้ำบาดาล (บ่อ)      | 0                                  | 70                            | 0                                           | 0       | 0       | 70        |
| 3     | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง) | 0                                  | 66                            | 0                                           | 0       | 0       | 66        |
| 4     | ซ่อมระบบประปา (ระบบ)        | 0                                  | 155                           | 0                                           | 0       | 0       | 155       |